




**HB02-82**




**HB03-82**



**TS-82**



**TP-82**



12\*

13\*





17\*

18\*

19\*

20\* 21\* 22\*




14\*


14\*

15\*


16\*




1




2



3




4




HB02-82


HB03-82

5





6







7




8




9









10



11



12



## Specifikace elektronářadí

<b>Hoblík s falcem</b>		<b>HB02-82</b>	<b>HB03-82</b>
<b>Číslo elektronářadí</b>	[127 V ~50/60 Hz] [230 V ~50/60 Hz]	131954 121955	131961 121962
<b>Jmenovitý výkon</b>	[W]	710	1010
<b>Výkon</b>	[W]	340	460
<b>Proud při napětí</b>	127 V [A] 230 V [A]	5.60 3.10	8.00 4.50
<b>Volnoběžné otáčky</b>	[min <sup>-1</sup> ]	14500	16000
<b>Šířka hoblování</b>	[mm] [palce]	82 3-15/64"	82 3-15/64"
<b>Hloubka hoblování</b>	[mm] [palce]	0-2 0"-5/64"	0-3 0"-1/8"
<b>Hloubka drážkování</b>	[mm] [palce]	0-16 0"-5/8"	0-5 0"-13/64"
<b>Hmotnost</b>	[kg] [lbs]	3,60 7.94	3.70 8.16
<b>Třída bezpečnosti</b>		<input type="checkbox"/> / II	<input type="checkbox"/> / II
<b>Akustický tlak</b>	[dB(A)]	87,90	87,00
<b>Výkon zvuku</b>	[dB(A)]	99,00	98,00
<b>Váhové vibrace</b>	[m/s <sup>2</sup> ]	4,12	1,89

### DWT s přáním všeho nejlepšího

Vážený zákazníku,

Společnost DWT si je vědoma kvality tohoto výrobku a nabízí výjimečně záruční podmínky. Naším cílem je nabízet kvalitní elektrické nástroje za dostupné ceny. Doufáme, že budete toto elektronářadí úspěšně používat po mnoho let. Další informace o našem elektronářadí a poskytovaných službách naleznete na naší webové stránce: [www.dwt-pt.com](http://www.dwt-pt.com).

Tým DWT.

### Součásti elektronářadí

- Přední opěrná deska
- V-drážka
- Pomocné dráždlo s regulátorem k nastavení hloubky hoblování
- Stupnice k nastavení hloubky hoblování
- Odváděcí tryска
- Ochranný kryt
- Spinač zap/vyp
- Tlačítka pro zajištění vypínače
- Ventilační stěrbiny
- Zadní opěrná deska
- Bezpečnostní zarážka
- Sada výmenných břitů [TS-82] \*
- Sada hoblíkových břitů [TP-82] \*
- Upevnovací šroub \*
- Boční zarážka \*
- Vertikální zarážka \*
- Nástrčkový klíč \*
- Připravek na srovnání břitů (montáž) \*
- Připravek na ostření břitů (montáž) \*
- Pojistka hlavního vypínače \*
- Podstavec k uchycení hoblíku (montáž) \*
- Krycí deska \*
- Upevnovací šroub \*
- Svěrací deska
- Šrouby
- Kryt
- Šrouby
- Nastavovací deska
- Buben

30 Svěrací šroub \*

31 Křídlová matice \*

32 Podložka \*

33 Deska \*

34 Šablona \*

35 Hnaci řemen

36 Šrouby krytu

\* Volitelné příslušenství

Standardní dodávka nemusí obsahovat veškerá příslušenství uvedená na obrázku nebo popsaná v textu.

### Doporučené příslušenství DWT

Doporučená příslušenství DWT můžete najít na straně 86 návodu. Široká nabídka příslušenství vám umožní provádět efektivně potřebné pracovní úkoly.

### Způsob použití elektronářadí DWT

Tento elektrický hoblík je určený k hoblování, srážení hran a drážkování dřeva a dřevěných materiálů. Hoblík je určen pouze pro práváky. Nástroj lze pomocí speciálního příslušenství nainstalovat i naeprov.

### Bezpečnostní předpisy pro práci s elektronářadím



Před zahájením provozu zkontrolujte uložení a vyrovnaní břitů hoblíku.

- Nepoužívejte elektrický hoblík k hoblování kovu nebo k seřezávání hlaviček hřebíků a šroubků.
- Prach a hoblíny vzniklé při práci mohou být zdraví škodlivé, hořlavé nebo výbušné; proto je nezbytné udržovat na pracovišti porádek a používat osobní ochranné pomůcky.
- Materiál začněte opracovávat až poté, co buben hoblíku dosáhne maximální rychlosti.

- Během práce dávejte vždy pozor na polohu přívodní šňůry (musí vždy směřovat za elektronářadí).

- Během hoblování musí být opěrná deska hoblíku v kontaktu s opracovávaným povrchem.

- Rovnoměrný pohyb během hoblování zvyšuje provozní životnost břitů elektrického hoblíku a snižuje riziko poruchy.

- Nevpýnejte motor, když je elektronářadí pod zatížením.

- Během práce zajíměte stabilní polohu a držte elektronářadí oběma rukama.

- Dávejte pozor, aby se Vám přívodní šňůra neomotala kolem rukou nebo kolem nohou.

- Nedávejte prsty do blízkosti trysek na odvod hoblíků. V případě, že je tryska na odvod hoblíků upsaná, vyneste hoblík, výjměte zástrčku ze zásuvky a hoblíky odstraňte.

- Při opracovávání malých obrobků, které nedají bezpečně na místě svou vlastní váhou, použijte speciální upírádla.

- Hoblík odložte až poté, co se pohyb bubnu zcela zastavil (HB03-82).

### Montáž a nastavení součástí elektronářadí

Než začnete provádět údržbu elektronářadí, vždy je odpojte ze sítě.



Spojovací materiál nedotahujte příliš, zabráňte tak poškození závitu.

### Montáž/demontáž boční zarážky (viz obrázek 1)

- Namontujte boční zarážku 15 pomocí bočního upevnovacího šroubu 14 (viz obrázek 1).

- Při demontáži boční zarážky 15 také použijte upevnovací šroub 14.

### Nastavení šířky drážkování (viz obrázek 1)

- Uvolněte spodní upevnovací šroub 14 boční zarážky 15 a nastavte potřebnou šířku drážkování posunutím vertikální zarážky 15 (viz obrázek 1).

- Utáhněte spodní upevnovací šroub 14.

## **Montáž / demontáž vertikální zarážky (viz Bezpečnostní zarážka (viz obrázek 10) obrázek 2)**

- Namontujte vertikální zarážku **16** pomocí upevňovacího šroubu **14** (viz obrázek 2).
- Při demontáži vertikální zarážky **16** odšroubujte upevňovací šroub **14**.

## **Nastavení hlobinky drážkování (viz obrázek 2)**

- Uvolněte spodní upevňovací šroub **14** vertikální zarážky **16** a nastavte potřebnou hlobinku drážkování (viz obrázek 2).
- Útahněte upevňovací šroub **14**.

## **Montáž / demontáž podstavce k uchycení hoblíku (viz obrázky 3 až 5)**

Prověděte montáž podstavce **21** a elektronářadi, jak je znázorněno na obrázcích 3 až 5.

**Pozor:** elektronářadi musíte k podstavci **21** připevnit pomocí upevňovacího šroubu **23**, aby se během provozu nemohlo hybat.

Pokud chcete elektronářadi a podstavec **21** demontovat, postupujte podle obrázků 3 až 5 v obráceném pořadí.

## **Práce s elektronářadím**

Vždy používejte správné napájecí napětí. Hodnota napájecího napětí musí odpovídat informacím uvedeným na typovém štítku zařízení.

## **Zapnutí / vypnutí elektronářadí**

### **Zapnutí:**

Nářadí se zapíná tak, že stisknete a podržíte pojistné tlačítko **8**, a přitom stisknete vypínač **7**.

### **Vypnutí:**

Nářadí se vypíná tak, že uvolníte vypínač **7**.

## **Zapnutí / vypnutí elektronářadí při zastaveném motoru (viz obrázek 6)**

### **Zapnutí:**

Jakmile je elektronářadí zapnuté, zajistěte vypínač **7** pomocí pojistky **20** (viz obrázek 6).

### **Vypnutí:**

Sundejte pojistku **20** z vypínače **7**.

## **Odsávání prachu při práci s elektronářadím**

 Odsávání prachu snižuje koncentraci prachu ve vzduchu a zabraňuje akumulaci prachu na pracovišti.

Při práci s elektronářadím vždy používejte odsávací, aby se z opracovaného materiálu odváděl prach.

## **Konstrukční vlastnosti elektronářadí**

## **Pomocné držadlo s regulátorem k nastavení hlobinky hoblování (viz obrázek 9)**

Nastavte požadovanou hlobinku hoblování otočením pomocného držadla **3** doprava nebo doleva, podle značek na stupnicí **4**.

Značení na stupničce **4** je vyznačeno tak, že pootočením držadla **3** o jednu značku se hlobinka hoblování změní o 0,2 mm (viz obrázek 9). Pokud je například nastavena hodnota **08** a otočením držadla nastavíme hodnotu **10**, znamená to, že hlobinka hoblování se změní o **0,8 mm** na **1 mm**.

## **[HB02-82]**

Pružinová bezpečnostní zarážka **11** umožňuje odložit elektronářadi ihned po dokončení práce, aniž by hrozilo poškození opracovávaného materiálu nebo břitů hoblíku. Jakmile elektronářadi zvednete nad opracovávaný povrch, pružinová bezpečnostní zarážka **11** vyskočí do výchozí polohy, a při odložení hoblíku se jeho opěrná deska **10** nebude dotýkat opracovávaného povrchu (bezpečnostní zarážka **11** bude hoblík držet kousek nad povrchem). Díky tomu se může buben **29** volně otáčet, aniž by se břity dotýkaly povrchu (viz obrázek 10).

Během hoblování se bezpečnostní zarážka **11** sklopí dozadu a umožní tak bezproblémový provoz.

## **Viceúčelový buben**

Tento hoblík je vybaven univerzálním bubnem **29**, díky kterému lze používat různé druhy hoblíkových břitů (výmenné a ostricí). Dopravujeme používat originální břity **DWT**. Pokud chcete používat neoriginální břity, zkonzultujte s výrobcem / prodejcem, zda jsou vhodné k použití s tímto elektrickým hoblíkem.

**• Stav břitů** - při hoblování s tupými břity nebo s nerovnými či zubatými břity mohou být na opracovávaném povrchu kazy (nerovnosti, podélné zářezy, apod.). Je třeba věnovat zvýšenou pozornost kontrolám stavu břitů, aby byl zajištěn bezpečný provoz a kvalitní pracovní výsledky.

## **Hoblování na stojato (viz obrázek 7-8)**

Podstave **21** umožňuje, aby se hoblík používal "na stojato", což usnadňuje práci. Aby se podstave **21** při práci nepohyboval, vždy jej rádně připevněte k pracovnímu stolu pomocí šroubů nebo svorek (nejsou součástí dodávky).



**Při hoblování na stojato postupujte s maximální opatrností, jelikož v tomto případě během hoblování nejsou ruce obsluhy chráněny před rotujícími břity hoblíku.**

• Držte ruce v dostatečné vzdálenosti od rotujících břitů elektrického hoblíku.

• Vždy mějte ruce nahoru na obrobku - nikdy obrobek neuchopujte za boky a hrany (viz obrázek 7). Nedodržení tohoto pravidla může vést k závažným zraněním.

• Vždy umístěte obrobek ve směru znázorněném na obrázku 8.

## **Drážkování (viz obrázek 11)**

• Nastavte požadovanou šířku drážky posutím boční zarážky **15** (viz obrázek 11).

• Nastavte požadovanou hlobinku drážky pomocí vertikální zarážky **16** (viz obrázek 11).

• Během hoblování tláčte boční zarážku **15** proti bočnímu povrchu obrobku. Opakujte postup, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.

## **Srážení hran (viz obrázek 12)**

V-drážka **2** umožňuje srážení hran na obrobku. Nakloňte elektronářadi pod úhlem **45°** (viz obrázek 12) a hoblíte. Během práce věnujte zvýšenou pozornost úhlu naklonění a rovnoramennosti pohybu.

## **Údržba elektronářadí / preventivní opatrění**

Než začnete provádět údržbu elektronářadí, vždy je odpojte ze sítě.



**Spojovací materiál nedotahujte příliš, zabráňte tak poškození závitů.**

## **Výměna / ostření břitů**

**Tupé břity** je třeba naostřit nebo vyměnit včas. Aby nedocházelo k nevyváženosti a k vibracím, vždy naostřte (vyměňte) oba břity najednou. Používejte břity stejného druhu. Nikdy nepoužívejte elektrický hoblík pouze s jedním břitem.



**Při vyměňování / ostření břitů hoblíku postupujte s maximální opatrností, aby nedošlo ke zranění.**



**Po vyměnění břitů vždy otočte bubnem **29**, abyste se ujistili, zda se může volně otáct. Zkontrolujte také dotažení šroubů **23**.**

## Výmenné břity (viz obrázky 13 až 14)

V nabídce příslušenství DWT jsou i výmenné břity TS-82. Výmenné břity 12 jsou naostřené z obou stran a jejich konstrukce neumožňuje opětovné ostření. V případě, že se jedna hrany břitu ztupí, břity 12 by se měly otočit. Pokud se obě hrany břitu ztupí, břity 12 by se měly vyměnit.

- Otočte elektronáradí a odšroubujte šrouby 25 pomocí nástrčkového klíče 17 (viz obrázek 13).
- Odstraňte kryt 26, svéraci desku 24 smontovanou s nastavovací deskou 28, a vyměňte břit 12.
- Odšroubujte šrouby 27 a odstraňte nastavovací desku 28 ze svéraci desky 24.
- Očistěte všechny části měkkým kartáčem.
- Vyměňte nebo otočte výměnný břit 12 a namontujte svéraci desku 24. Zkontrolujte, zda výstupek na svéraci desce 24 je v drážce ve výmenném břitu 12.
- Provědte srovnaní s pomocí šablony 18. **Pozor: během vyrovnávání musí být výmenné břity 12 upevněny svéraci deskou 24.**
- Umístěte svéraci desku 24 smontovanou s výměnným břitem 12 na seřizovací šablone 18 (viz obrázek 14). **Pozor: šablona 18 má tovární nastavení a nevyžaduje žádné dodatečné nastavení.**
- Srovnejte rezinu hrani výmenného břitu 12 podél výstupku na šablone 18. Přitlačte vertikální část nastavovací desky 28 k vertikálnímu povrchu šablony 18, jak je znázorněno na obrázku 14. Srovnejte otvor v nastavovací desce 28 s otvary ve svéraci desce 24 (tzn. pohybujte nastavovací desku 28 po šablone 18). Utáhněte šrouby 27.
- Nasadte svéraci desku 24 smontovanou s nastavovací deskou 28 a výměnný břit 12 na buben 29, jak je znázorněno na obrázku 13.
- Položte kovové pravítka na boční povrchy opěrných desek 1 a 10, a srovnejte boční část výměnného břitu 12 tak, že ho posunete společně se svéraci deskou 24 a nastavovací deskou 28 (viz obrázek 14).
- Nasadte kryt 26 a utáhněte šrouby 25 pomocí nástrčkového klíče 17.
- Zopakujte výše uvedené kroky s druhým výměnným břitem 12.

## Břity (přeostřitelné) (viz obrázek 15 až 16)

V nabídce příslušenství DWT jsou i opakovaně ostřitelné břity TP-82. Konstrukce břitu 13 umožňuje jejich opakované ostření. V případě, že se hrany břitu 13 ztupí, měl by se břit vymout a znova naostřit pomocí speciálního ostřiče. Poté je třeba břity opět nasadit na buben 29 a rádně srovnat.

- Otočte elektronáradí a odšroubujte šrouby 25 pomocí nástrčkového klíče 17 (viz obrázek 15).
- Odstraňte kryt 26 a břit 13 smontovaný s nastavovací deskou 28.
- Odšroubujte šrouby 27 a odstraňte nastavovací desku 28 ze břitu 13.
- Očistěte všechny části měkkým kartáčem.
- Před nainstalováním nového (znova naostřeného) břitu 13 provedte vyrůvnaní s pomocí šablony 18.
- Položte břit 13 na seřizovací šablone 18 (viz obrázek 16). **Pozor: šablona 18 má tovární nastavení a nevyžaduje žádné dodatečné nastavení.**
- Srovnejte rezinu hrani výměnného břitu 13 podél výstupku na šablone 18. Přitlačte vertikální část nastavovací desky 28 k povrchu šablony 18, jak je znázorněno na obrázku 16. Srovnejte otvary v nastavovací desce 28 s otvary v břitu 13 (tzn. pohybujte nastavovací desku 28 po šablone 18). Utáhněte šrouby 27. **Pokud délka břitu 13 není kvůli opakovanému broušení dostatečná na to, aby bylo možné břity správně nasadit a vyrovnat, je třeba oba břity 13 vyměnit.**
- Nasadte břit 13 smontovaný s nastavovací deskou 28 na buben 29, jak je znázorněno na obrázku 15.
- Položte kovové pravítka na boční povrchy opěrných desek 1 a 10, a srovnejte boční část výměnného břitu 13 (viz obrázek 16).
- Nasadte kryt 26 a utáhněte šrouby 25 pomocí nástrčkového klíče 17.
- Zopakujte výše uvedené kroky s druhým břitem 13.

## Ostření břitů hoblíku (viz obrázek 17)

Vždy ostřete oba břity 13 zároveň, a to výhradně s pomocí speciálního přípravku na ostření břitů 19 jedině tak lze zaručit správný nabroušení.

- Demontujte oba břity 13, jak je popsáno výše.
- Uvolněte křidlové matice 31 a umístěte oba břity 13 na šablónu 34 (viz obrázek 17). zadní části břitů 13 musí spočívat na zarážkách šablony 34.
- Utáhněte křidlové matice 31. Hlavíčky svéraci šroubů 30 a svéraci deska 33 musí bezpečně zajišťovat polohu obou břitů 13 tím, že je přitlačí proti šablóně 34 a zamezí jejich pohybu. Rezné hrany břitů 13 musí být upevněny přesně v rovině (viz obrázek 17).
- Naostřete oba břity 13 navlhčeným hrubozrnným brusným kamenem.
- Začistěte oba břity 13 navlhčeným jemnozrnným brusným kamenem. Také doporučujeme vyleštět reznu hrany povrchu břitů 13, aby byly zaručeny nejlepší provozní výsledky.


## Výměna hnacího řemenu (viz obrázek 18)

- Odšroubujte šrouby 36 ochranného krytu 6 a kryt odstraňte (viz obrázek 18).
- Odstraňte opotřebovaný hnací řemen 35.
- Očistěte řemenová kolečka pomocí kartáče.
- Nasadte hnací řemen 35 na hnací kolečko (s menším průměrem), a poté ho natáhněte na hnancí kolečko (s větším průměrem) na buben 29.
- Nasadte ochranný kryt 6 zpět a utáhněte šrouby 36.

## Čištění elektronáradí


Nezbytnou podmínkou pro dlouhodobé a bezpečné používání tohoto elektronáradí je jeho čistota. Větrací otvory 9 pravidelně čistěte stlačeným vzduchem.


# DWT®



**Zubehör**  
**Accessories**  
**Accessoire**  
**Accessori**  
**Accesarios**  
**Acessórios**  
**Acessórios**  
**Tarvikkeet**  
**Tillbehör**  
**Tilbehør**  
**Accessoires**  
**Aksesuar**  
**Akcesoria**  
**Příslušenství**  
**Příslušenstvo**  
**Kiegészítők**  
**Accesorii**  
**Dodaci**  
**Dodaci**  
**Принадлежности**  
**Αξεσουάρ**  
**Принаследжности**  
**Принаследжности**  
**Priklasuniai**  
**Piederumu**  
**Tarvikud**

**Planer blade sets**

	<i>Model</i>	<i>Quantity in set</i>	<i>L</i>	<i>B</i>	<i>b</i>
			<i>mm</i>		
	TS-82	2	82,40	5,50	1,20

	TP-82	2	82,40	35,00	3,00
--	-------	---	-------	-------	------

